Внимание!

Ремонт, техническое обслуживание и наладку оборудования, установленного в шахте и на кабине, необходимо производить только после отключения вводного устройства и выключателя SA1 в блоке питания, блока питания – после снятия напряжения с провода L3.

Сечение проводов (жил) силовой магистрали (пучки 9 и 10) Ταδηυμα 1

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Сечение проводов ПВЗ (жил кабеля NYY–J), мм.кв.						
Q = 500 KZ Q = 1000 KZ Q = 2000, 3200, 5000, 6300 KZ						
2,5	2,5	6				

1. Схема выполнена для лифтов грузоподъемностью до 6300 кг (грузовых) и до 1000 кг (больничных) , со скоростью движения до 0,5 м/с и количеством остановок до 24 (грузовых) или до 14 (больничных) с ручным открыванием дверей кабины и шахты и следующими видами управления:

- внутреннее (грузовые и больничные лифты),
- наружное с одного (основного) этажа (грузовые лифты),
- наружное со всех этажных площадок (грузовые лифты).
- 2. В позиционных обозначениях аппаратов и маркировках проводов буквы, указанные в скобках, означают:
 - "В" число, соответствующее номеру верхней остановки;
 - "п" число, соответствующее номеру промежуточных остановок;
- 3. На схеме в скобках указана заводская маркировка проводов и контактов электроаппаратов.
- 4. Монтаж пучков проводов по машинному помещению (МП) к электрооборудованию лифта и до ввода в шахту вести в трубах или коробах.
- 5. Монтаж пучков проводов электрооборудования кабины вести в металлорукавах. В подвесном кабеле предусмотреть не менее 5% запасных жил.
 - 6. Сечение проводов (жил) силовой магистрали см. таблицу 1.

Ταδηυμα 2

Подп. и дата

NHBNo

DHD.

Взам

Подп. и дата

Инв. № подл.

участок схемы	ЛИСТ
Шахтные ленточные провода	3
Подвесные кабели	3
Вводная сеть	4
Лебедки	5
Преобразователь частоты	6
УКС, ВШ, ВК, СПК, ВУ	7
Упоры с тремя выключателями	8
Кнопки вызова	9
Индикация на этажах	10
Ограничение доступа	11
Подключение поста приказов	12
Датчики положения	13
Цепь безопасности дверей шахты	14
Устройства безопасности приямка	<i>15</i>
Кабели к панели управления	16
Пост ревизии (кабина)	17
Устройства безопасности кабины	18
Освещение и вентиляция кабины	19
Взвешивающее устройство	20
IP видеокамера	21
Переговорная связь	22

				ФАИД.484440.002 Э4				
Разраб. Пров.	№ Докум. Архангельский Архангельский	<i>Подп.</i> (Подп) (Подп)	Дата 07.08.2024 07.08.2024	c vempovembov vppakaovna U/I	/lum.		<u> </u>	Масштаб
Т. контр Э. метр Н.контр. Утв.		(Nodn)	07.08.2024					<u>ов 37</u> 1ФТМАШ"

IPS ID: 67090989

Список цехов:расцеховок нет

Копировал Формат АЗ

NHB Nº nodn

IPS ID: 67090989

Таблица 3 – Подключение жил в пучках ленточных проводов ПУВПГ-18х0,5, идущих в шахту

Жгут ГВ0505.12.00.030							
Жила	Пучок 1 Пучок 2 Пучок		лк <i>3</i>	Пучок 4			
	-00	-01	-02*1	-03*2	-05*2		
1	L318	*6	04-7	04-7	602		
2	L313	*6	04-8	04-8	652		
3	L312	606	505	505	658		
4	L314	64	506	506	12-7		
5	L315	212	507	507	12-8		
6	<i>N3</i>	022	08-7	P1	807		
7	213	3	08-8		857		
8	72	501	12-7	P3	603		
9	74	502	12-8		653		
10	75	503	806	601	659		
11	70	504	<i>856</i>	651	16-7		
12	01-7	508	16-7	654	16-8		
13	01-8	608	16-8	657	20-7		
14	224	74-1	807	08-7	20-8		
15	110	605	857	08-8			
16	-L	438	20-7	806			
17	153	805	20-8	856			
18	163	855	L311	L311			

Таблица 4 – Подключение жил в трассах подвесных кабелей КПЛ-18х0,75 и КПЛм-6х0,75, идищих в кабинц

	иоущих в кавину							
	Кабель ГВО505.12.00.050							
Жила	Трасса 4.1	Трасса 4.2	Трасса 4.3					
	-00	-01	-02					
1	63	501	504					
2	64	<i>502</i>	505					
3	70	503	601					
4	213	506	602					
5	71	507	603					
6	N3	508	651					
7	72	439	652					
8	-L	4 <i>38</i>	653					
9	N	P3	657					
10	L311	606	658					
11	L312	609	659					
12	L313	605	D1					
13	L315	655	D2					
14	L318	656	M1					
15	L319	3	M2					
16	<i>342</i>	153	D4					
17	<i>342-1</i>	P1	M4					
18	PE	PE	PE					

Таблица 5 – Подключение жил в пучках ленточных проводов ПУВПГ-6х0,5, идущих в шахту

Жгут ГВ0505.12.00.010						
Пучок 5	Пучок З	Пучок 4	Пучок 6	Пучок 7	Пучок 8	Пучок 9
-00*4	-01*1	-02*2	-03 ^{*5}	-04 ^{*3}	-05 ^{*3}	-06*7
5	04-7	602	655	601-1	601-2	74-01
7	04-8	652	656	651-1	<i>651–2</i>	74-03
-L	505	806	657	805-1	654-2	74-04
606	506	856	658	657-1	<i>657-2</i>	
P3	507	658		L314-1	L314-2	
				3–5	3-6	

Таблица 6 – Подключение жил в трассе подвесного кабеля КПЛм-6х0,75, идищего в кабини

Жила	Кабель ГВО505.12.00.040					
	Трасса 4.4					
	-01 *7 *8					
1	74-01					
2	74-03					
3	74-04					
4	154					
5	<i>3K</i>					
6						

Таблица 7 – зависимость числа жил от числа остановок (пучки 3 и 4)

	Жгут ГВО5О5.12.00.010				
Число	Пуч	Пучок 4			
ЖЦЛ	-01*1	-	-02*2		
	Число остановок				
6	58 –		916		
	Жгут Г	B0505.12.	00.030		
Число	-02*1	-03*2	-05*2		
ЖЦЛ	Число остановок				
18	924	224	1724		

- *1 Для лифтов свнутренним управлением.
- *2 Для лифтов с наружным управлением
- *3 Для лифтов с комбинированным управлением (до 8 остановок).
- *4 Для лифтов с взвешивиющим устройством в шахте.
- *5 Для больничных лифтов (внутреннее управление).
- *6 Жилы кабеля 2.1, 2.2, 3.16 на остановках необходимо разрезать.
- *7 Для лифтов с тремя выключателями упоров.
- *7 Для лифтов без машинного помещения

Указанные жилы используются в качестве перемычек между остановками. Перемычки с маркировками 04-7, 08-7, 12-7, 16-7, 20-7, проходящие в жиле 2.1 и перемычки 04-8, 08-8, 12-8, 16-8, 20-8, проходящие в жиле 2.2

дополнительно подключить к соответствующим жилам кабеля (см. таблицу 5). 186.007543-2024 № докум. Изм Лист Подп. Дата

ФАИД.484440.002 Э4

1-ввести в прорезь

Лист

. 1δ-вставить до упора


1 – Ввести провода в изоляции в клипсу


Условное обозначение: 👍


3 – Закрыть крышку до щелчка


2 – Сжать до упора для прокола изоляции


Список цехов:расцеховок нет.

































































Копировал

Формат АЗ

